## 35 Регулирование активной и реактивной мощности синхронного генератора

Изменение тока возбуждения  $I_{\rm B}$  генератора, работающего автономно, имеет следствием изменение магнитного потока, ЭДС и напряжения.

Напряжение на зажимах генератора, работающего параллельно с сетью, не может изменяться при изменении /в.

**Примем, что** активная нагрузка генератора  $P = 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$  постоянна.

Таким образом, исходными условиями в наших дальнейших рассуждениях являются

P = const; U = const; f = const.

При постоянном значении активной нагрузки неизменной будет и электромагнитная мощность генератора. Поэтому при изменении тока возбуждения  $I_B$  генератора будет меняться ЭДС и угол  $\theta$  так, как это показано на векторной диаграмме (рисунок 3.15).




Рисунок 3.15 – Векторная диаграмма к определению момента

Так как треугольник напряжений  $\underline{E}$ ,  $\underline{U}$ ,  $\underline{U}_X$  остается замкнутым и новый вектор  $\underline{U}_X$  должен остаться перпендикулярным к вектору  $\underline{I}$ , то изменятся величина и положение на диаграмме этого вектора тока. При принятых выше условиях это приведет к изменению угла  $\varphi$ , то есть изменению реактивной мощности  $Q = 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$  (активная мощность останется постоянной).

Следует помнить, что такое регулирование возможно только для СГ, работающих параллельно с сетью. Для автономно работающего генератора соѕф целиком определяется характером нагрузки и не может быть изменён произвольно.

Зависимости общего тока якоря генератора, работающего мощной параллельно с сетью, ОТ тока возбуждения при постоянных частоте И напряжении сети И отдаваемой генератором на сеть активной мощности  $(P_2 = 0, P_2 = 0, 5P_H)$ и  $P_2 = P_H$ ) изображены в виде *U*-образных кривых (рисунок 3.16).




Рисунок 3.16 – *U*-образные кривые СГ

В правой части кривая

имеет малый угол наклона к горизонтальной оси, что объясняется насыщением стали машины.

Пунктирная линия соответствует такому значению тока возбуждения, при котором ток якоря становится минимальным и равным только активной составляющей. В этом случае генератор работает при коэффициенте мощности cosф = 1. Отклонение этой пунктирной линии вправо указывает на то, что с возрастанием нагрузки ток возбуждения необходимо увеличивать ДЛЯ поддержания напряжения на зажимах генератора постоянным. Активную мощность СГ, работающего параллельно с мощной сетью, регулируют изменением напряжения питания приводного двигателя.

Регулирование реактивной мощности синхронного генератора Работа параллельно работающего синхронного генератора при изменении тока:

$$I_{\mathrm{B}} \uparrow \xrightarrow{1} \Phi_{0} \uparrow \xrightarrow{2} E_{0} \uparrow \xrightarrow{3} U_{1} \uparrow (U_{1} > U_{c}) \xrightarrow{4} I_{\mathrm{yp}} = \frac{U_{1} - U_{c}}{x_{c}}.$$

- 1 При увеличении тока обмотки возбуждения возрастает основной магнитный поток  $\Phi_{0}$ .
  - 2 Рост Ф₀ приведет к увеличению ЭДС генератора E₀.
- 3 При увеличении  $E_0$  растёт напряжение генератора  $U_1$  и оно становится больше напряжения сети  $U_c$ .

4 Возникает уравнительный ток  $I_{\rm ур.}$  Он будет реактивным (разность напряжений ( $U_1-U_{\rm c}$ ) приложена к индуктивному сопротивлению  $X_{\rm c}$ ) и течет от генератора в сеть, так как ( $U_1>U_{\rm c}$ ).

Это означает, что генератор генерирует реактивную мощность в сеть. Если ток возбуждения уменьшится, то

$$I_{\mathtt{B}} \downarrow \xrightarrow{1} \Phi_{0} \downarrow \xrightarrow{2} E_{0} \downarrow \xrightarrow{3} U_{1} \downarrow (U_{1} < U_{c}) \xrightarrow{4} I_{\mathtt{yp}} = \frac{U_{1} - U_{c}}{x_{c}}.$$

Уравнительный ток будет направлен к генератору, то есть он будет потреблять реактивную мощность. Таким образом, при перевозбуждении генератор будет работать с опережающим током по отношению к напряжению сети, а при уменьшении возбуждения — с отстающим. При изменении возбуждения генератора изменяется только его реактивная мощность.